

JACIÓ DEFICIENCIAS DETERMINAL

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOSÉ JOAQUÍN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LOLEMI SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ
ESTABLECIMIENTO:	10-09-0230-43	FECHA:	18/11/2024



**Foto 7: BANQUETA DE CONCRETO,** Preparación del terreno para la colocación de concreto.



**Foto 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES,** Preparación de pared antes de aplicar la pintura.



**Foto 9: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO,** Se retiraron el cableado, plafonera y lámpara ya que estaba defectuosa por constante humo generado por el fuego.



**Foto 10: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,** Se mandó a fabricar Puerta, Ventana, Estructura Portante, Láminas e instalaciones eléctricas y desinstalación de estructura y lámina.



**Foto 11: REPARACIÓN DE COCINA,** Se procedió a la reparación de la Estufa de leña existente, se le colocó la plancha y chimenea.



**Foto 12: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES,** Se realizó la preparación de la pared para la aplicación de repello y cernido para impermeabilizar.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

*Firma del Presidente de la OPP*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*Firma del Director Centro Educativo Público*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

CIERRE DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOSÉ JOAQUÍN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LOLEMI SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ
ESTABLECIMIENTO:	10-09-0230-43	FECHA:	11/18/2024




Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA, Se procedió a colocar el nuevo techado de la cocina.




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO, Se colocó la estructura de metal para que mayor durabilidad al techo de la cocina.




Foto 3: PUERTA, Se reemplazó la puerta de madera a metal.



Foto 4: VENTANA Se quitó la ventana para cambiarla por metal.



Foto 5: PISO, Se procedió a la preparación del suelo para la colocación de piso.




Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, Se colocó el canal para el agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

