



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR ASFALTO ALDEA BARRIOS I SALIDA A SAN MI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0023-43	FECHA:	3/11/2024




Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26




Foto 2: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 3: Sustitución de capote de lámina



Foto 4: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 5: Sustitución de piso por piso cerámico, reparación de chimenea, sustitución de cubierta de lámina y sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 6: Sustitución de cubierta de lámina y sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

