

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARTA ALDEA NAHUALATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0256-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Instalación de gabinete de concreto armado



Foto 2: Sustitución piso cerámico



Foto 3: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 4: Repello en muro exterior trasero



Foto 5: instalación de piso de torta de cemento exterior trasero aula módulo 1



Foto 6: Reparación piso cerámico en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARTA ALDEA NAHUALATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0256-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 de 7 pies.



Foto 8: Instalación de piso de torta de cemento exterior trasero aula módulo 2



Foto 9: Instalación de viceras de lámina arquiteja en ventana de 2.40 metros.



Foto 10: Repello en muro exterior trasero en aula módulo 2



Foto 11: Sustitución de ducto eléctrico más cableado y accesorios.



Foto 12: Limpieza de fosa séptica dimensiones según plano 3.5 x 3.5 x 2.6= 31.85 m3 incluye extracción y disposición adecuada en lodo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARTA ALDEA NAHUALATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0256-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 13: Sustitución de alambre espinado y postes de madera por tubo Hg y malla galvanizada.



Foto 13: Sustitución de alambre espinado y postes de madera por tubo Hg y malla galvanizada.



Foto 13: Sustitución de alambre espinado y postes de madera por tubo Hg y malla galvanizada.



Foto 13: Sustitución de alambre espinado y postes de madera por tubo Hg y malla galvanizada.




Foto 13: Sustitución de alambre espinado y postes de madera por tubo Hg y malla galvanizada.



Foto 13: Sustitución de alambre espinado y postes de madera por tubo Hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la QPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

