

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS II, SECTOR LA BOLSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0260-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3 de marzo de 2023



Foto 1: Vista panorámica del evaluador frente al rótulo de identificación del establecimiento en cuestión.



Foto 2: Vista del evaluador recorriendo el establecimiento para poder visualizar las necesidades.



Foto 3: Estado actual de la cubierta de lámina, solicitan el cambio de esta misma ya que se encuentra muy deteriorada.






Foto 4: Estado actual de la cubierta de lámina, solicitan el cambio de esta misma ya que se encuentra muy deteriorada.



Foto 5: Solicitan el cambio de cubierta de lámina, ya que esta se encuentra muy deteriorada en gran parte del establecimiento.



Foto 6: Solicitan el cambio de cubierta de lámina, ya que esta se encuentra muy deteriorada en gran parte del establecimiento.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           René Oswaldo Gómez Son  <b>ARQUITECTO</b>            Colegiado 1.631         </div> Firma, Sello y No. de Colegiado del Arquitecto del Programa
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS II, SECTOR LA BOLSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0260-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3 de marzo de 2023



Foto 7: Estado actual de la estructura de madera, solicitan el cambio de esta misma por una estructura metálica.



Foto 8: Estado actual de la estructura de madera, solicitan el cambio de esta misma por una estructura metálica.



Foto 9: Solicitan el cambio de estructura de madera por estructura metálica.



Foto 10: Se solicita el suministro e instalación de canales y bajadas de agua pluvial, ya que no se cuenta con estos canales en ningún módulo de la escuela.



Foto 11: Se solicita el suministro e instalación de canales y bajadas de agua pluvial, ya que no se cuenta con estos canales en ningún módulo de la escuela.



Foto 12: Debido a que el establecimiento no cuenta con canales y bajadas de agua pluvial, se solicita el suministro e instalación de estos mismos.

  <p>Firma y Sello del Residente de la OPF</p>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>René Oswaldo Gómez Son ARQUITECTO Colegiado 1631</p> </div> <p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>
--	---