

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Suchitepéquez | MUNICIPIO: | San Miguel Panán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARCELAMIENTO CANDELARIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-11-2027-43 | FECHA: | 02/10/2024 |



Sustitución de Cubierta de Láminas por láminas Troquelada



Sustitución de soporte tipo joist por costanera de metal




Sustitucion de puerta de metal en servicio Sanitario



Mantenimiento de puertas de metal en aulas



Mantenimiento de balcones de metal



Sutitución de torta de Concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y activar el primer de hojas.

| | |
|--|---|
| Firma y sello del Presidente del Consejo Directivo | Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|

