

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO POR COOPERATIVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-2661-42	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitución de accesorios inodoros.



Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico en aula. Suministro de ventanas de PVC blanco 1.36 x 2.30 mts. en aulas.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en corredor. Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 4: Suministro e instalación de block en muro perimetral. Repello de muro perimetral. Sustitución de banqueta de adoquín por losa de concreto.



Foto 5: Reparación de losa de concreto de área recreativa de 9.10 x 14 mts. Suministro e instalación de lámina en área de patio. Suministro e instalación de estructura de soporte de metal en área de patio.



Foto 6: Sustitución de puerta de metal por portón de metal de 3.30 x 2.70 mts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe poner el número de hojas.

SRC
Firma y sello del Presidente de la A.P.F.



Oruuy
Firma y Sello Director Centro Educativo Público.





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO POR COOPERATIVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-2661-42	FECHA:	5/12/2024




Foto1: Sustitución de accesorios inodoros.



Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico en aula. Suministro de ventanas de pvc blanco 1.36 x 2.30 mts. En aulas.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en corredor. Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 4: Suministro e instalación de block en muro perimetral. Repello de muro perimetral. Sustitución de banqueta de adoquín por losa de concreto.



Foto 5: Reparación de losa de concreto de área recrearia de 9.10 x 14 mts. Suministro e instalación de lámina en área de patio. Suministro e instalación de estructura de soporte de metal en área de patio.



Foto 6: Sustitución de puerta de metal por portón de metal de 3.30 x 2.70 mts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SRC

Firma y sello del Presidente de la OPF



Oussy

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO POR COOPERATIVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-2661-42	FECHA:	5/12/2024



Foto1: Sustitución de accesorios inodoros.



Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico en aula. Suministro de ventanas de pvc blanco 1.36 x 2.30 mts. En aulas.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en corredor. Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 4: Suministro e instalación de block en muro perimetra. Repello de muro perimetral. Sustitución de banqueta de adoquín por losa de concreto.



Foto 5: Reparación de losa de concreto de área recrearia de 9.10 x 14 mts. Suministro e instalación de lámina en área de patio. Suministro e instalación de estructura de soporte de metal en área de patio.



Foto 6: Sustitución de puerta de metal por portón de metal de 3.30 x 2.70 mts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SRC

Firma y sello del Presidente de la OPF



Omyy

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

