



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA LUCIA SECTOR PAMAXAN III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0005-42	FECHA:	12/03/2024




Sustitución de área de cocina




Sustitución de piso




Sustitución de sistema eléctrico



Mantenimiento de balcones en ventanas de aulas



Sustitución de ventana



Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello de la Oficina de Planeación y Desarrollo Municipal (OPD) de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SANTA LUCIA PAMAXÁN SÉCTOR III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA LUCIA PAMAXÁN SÉCTOR III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0010-43	FECHA:	



Foto 1: DISTITUCIÓN Y REPELLO EXTERIOR



Foto 2: DISTITUCIÓN DE REPELLO Y INTERIOR



Foto 3: INSTALACIÓN DE PUERTAS



Foto 4: INSTALACIÓN DE PISO





Foto 5: ESTUFA ARTESANAL Y PILA



Foto 6: Ventana de Cocina, Balcón puerta de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente OFE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

