







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZZ	MUNICIPIO	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LA UNCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0026-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	8/07/24
			
Foto1: . Pintura en muro exteriores e interiores		Foto 2: sustitución de lamina en cocina mas levantado de muro	
			
Foto 3: susittucion de piso de cemento por ceramico		Foto 4: sustitucion de laminas en aula	
			
Foto 5: susitucion de lamina		Foto 6: aun no se pule el piso.	

Yanna Candelaria Mordeza Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura