


| REGISTRO FOTOGRAFICO | | | |
|---|---------------|---|------------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO: | CHICACAO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SANTIAGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-13-2641-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 20/11/2023 |
|  | |  | |
| Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA | | Foto 2: FOTOGRAFIA CON LA PRESIDENTA DE LA OPF Y MAESTROS DE LA ESCUELA | |
|  | |  | |
| Foto 3: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL ESCENARIO | | Foto 4: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL ESCENARIO | |
|  | |  | |
| Foto 5: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PINTURA DEL ESCENARIO | | Foto 6: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL ESCENARIO, SE CAYÓ A CAUSA DEL VIENTO | |
|  | |  | |
| Firma y sello del Presidente de la OPF | | Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa | |

Dalila Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO

HOJA 4/4

| REGISTRO FOTOGRAFICO | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO: | CHICACAO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SANTIAGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-13-2641-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 20/11/2023 |




Foto 7: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL SALON



Foto 8: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA COCINA, SE PUEDE OBSERVAR QUE NO TIENE PUERTA Y VENTANA



Foto 9: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS PAREDES DE LA COCINA




Foto 10: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS PAREDES DE LA COCINA



Foto 11: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS PAREDES DE LA COCINA



Foto 12: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTUFA RURAL QUE TIENE LA ESCUELA



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Firma Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO