

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN BAUTISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-16-0005-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10 de marzo de 2023




Foto 1: Vista panorámica del evaluador frente al rótulo de identificación de la escuela en cuestión.



Foto 2: Vista del evaluador realizando la inspección del estado en el que se encuentra un módulo de aulas.



Foto 3: Solicitan trabajos de remozamiento en módulo de aulas. Entre los trabajos solicitados está el cambio y reparación de la cubierta de lámina.



Foto 4: Solicitan trabajos de remozamiento en módulo de aulas. Entre los trabajos solicitados está el cambio y reparación de la cubierta de lámina.



Foto 5: Debido al mal estado en el que se encuentra, se solicita la reparación urgente de la cubierta de lámina en módulo de aulas.



Foto 6: Debido al mal estado en el que se encuentra, se solicita la reparación urgente de la cubierta de lámina en módulo de aulas.

Santos Andrea Sirin López

Firma y sello del Presidente



René Oswaldo Gómez Pon
ARQUITECTO

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de campo del Programa
Colegiado 1-631

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN BAUTISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-16-0005-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10 de marzo de 2023



Foto 7: Se solicitan trabajos de mejoramiento en aulas. Entre las mejoras solicitadas está la colocación de piso cerámico antideslizante.



Foto 8: Se solicitan trabajos de mejoramiento en aulas. Entre las mejoras solicitadas está la colocación de piso cerámico antideslizante.



Foto 9: Por temas de seguridad e iluminación, solicitan el mejoramiento de ventanas en módulo de aulas.



Foto 10: Por temas de seguridad e iluminación, solicitan el mejoramiento de ventanas en módulo de aulas.



Foto 11: Se solicita el cambio de puertas en módulos de aulas por temas de seguridad.



Foto 12: Solicitan la aplicación de pintura en muros interiores y exteriores de módulos de aulas.

Santos Andrea Sizin Lopez
Firma y sello del Presidente del Comité de Evaluación de Campo del Programa
RURAL MIXTA

René Oswaldo Gómez San
ARQUITECTO
Firma, Sello y No. de Registro del Evaluador de Campo del Programa
Colegiado 1,931