

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN BAUTISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a AVENIDA 1-43 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-16-0381-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10 de marzo de 2023



Foto 1: Vista panorámica del evaluador frente a rótulo de identificación del establecimiento en cuestión.



Foto 2: Vista del evaluador realizando la inspección del estado en el que se encuentra el área de cocina para poder visualizar las necesidades.



Foto 3: Estado actual del área de cocina, solicitan trabajos de mejoramiento en dicha área. Entre los trabajos solicitados están la colocación de piso y azulejos.



Foto 4: Estado actual del área de cocina, solicitan trabajos de mejoramiento en dicha área. Entre los trabajos solicitados están la colocación de piso y azulejos.




Foto 5: Estado actual de la cubierta de lámina en módulo de aulas, solicitan el cambio de dicha cubierta debido a su estado de deterioro.



Foto 6: Estado actual de la cubierta de lámina en módulo de aulas, solicitan el cambio de dicha cubierta debido a su estado de deterioro.



 Firma y Sello del Presidente de la OPE


 René Oswaldo Gómez Son
 ARQUITECTO
 Colegiado 1.631
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN BAUTISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a AVENIDA 1-43 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-16-0381-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10 de marzo de 2023



Foto 7: Estado actual de los servicios sanitarios de niños y niñas, solicitando trabajos de reparación y mantenimiento ya que algunos inodoros y lavamanos se encuentran inhabilitados.



Foto 8: Estado actual de los servicios sanitarios de niños y niñas, solicitando trabajos de reparación y mantenimiento ya que algunos inodoros y lavamanos se encuentran inhabilitados.



Foto 9: Debido al estado de deterioro del piso, solicitan el cambio de este mismo en módulo de aulas y pasillo.



Foto 10: Debido al estado de deterioro del piso, solicitan el cambio de este mismo en módulo de aulas y pasillo.



Foto 11: Estado actual de portón de ingreso al establecimiento, solicitando el cambio de este mismo para el mejoramiento de la seguridad.





Foto 12: Solicitan la colocación de balcones en módulo de aulas para el mejoramiento de la seguridad del establecimiento.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma, Sello y No. de Colegiación del Evaluador de Campo del Programa