

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN BAUTISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-16-0382-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10 de marzo de 2023



Foto 1: Vista panorámica del evaluador frente a rótulo de identificación del establecimiento en cuestión.



Foto 2: Vista del evaluador realizando la inspección del estado en el que se encuentran los servicios sanitarios.



Foto 3: Estado actual de los servicios sanitarios, solicitan trabajos de remozamiento en dicha área.



Foto 4: Estado actual de los servicios sanitarios, solicitan trabajos de remozamiento en dicha área.



Foto 5: Área donde se ubica la fosa séptica, solicitan el mantenimiento de la fosa debido a que ha pasado tiempo desde que esta se realizó.



Foto 6: Área donde se ubica la fosa séptica, solicitan el mantenimiento de la fosa debido a que ha pasado tiempo desde que esta se realizó.

Ludwina Cristina Rehoso

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar de Caserío El Plan, San Juan Bautista, Suchitepequez, Guatemala.

Reni Oswaldo Gómez Pon

ARQUITECTO

Colegiado 1,631

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN BAUTISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-16-0382-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10 de marzo de 2023



Foto 7: Estado actual de losa del techo de todo el establecimiento, se solicitan trabajos de remozamiento en esta área debido a su estado tan grave de deterioro.



Foto 8: Estado actual de losa del techo de todo el establecimiento, se solicitan trabajos de remozamiento en esta área debido a su estado tan grave de deterioro.



Foto 9: Debido al estado tan grave de deterioro en el que se encuentra la losa del techo, solicitan trabajos de remozamiento en esta área.



Foto 10: Debido al estado tan grave de deterioro en el que se encuentra la losa del techo, solicitan trabajos de remozamiento en esta área.




Foto 11: Debido al estado de deterioro de la losa del techo, las instalaciones del establecimiento se han visto afectadas, solicitan el remozamiento de dicha losa.



Foto 12: Debido al estado de deterioro de la losa del techo, las instalaciones del establecimiento se han visto afectadas, solicitan el remozamiento de dicha losa.

Ludwin Cristina Roldano



Firma y sello del Presidente de la OPR

René Oswaldo Gómez Pon  
ARQUITECTO  
Colegiado 1.631

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa