REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

SANTO TOMÁS LA UNIÓN DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: Suchitepéquez NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL E.O.R.M. 15 DE SEPTIEMBRE CANTÓN CAMACHÉ CHIQUITO ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 10-17-0388-43 FECHA: ESTABLECIMIENTO:



Foto1: Foto1: Sustitucion de piso de concreto por piso de ceramico



Foto 2: : Sustitucion de piso de concreto por piso de ceramico y sustitucion de ventanas a ventanas de pvc coredizas.



FOTO 3: Suministro de block de 0.14*0.39 para nivelación de muros, suministro de malla galbanizada, más tubo de 1/2



Foto 4: Suministro de 6 sanitarios color blanco





Foto 6: Suministro de ladrillo para estufa rural, suministro de plancha de metal de 1.20x0.60x de espesor de 1/2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Loyda Eulisa Romrer

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Públic



TO TOMAS