Ainisterio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
G. U - 1 : P - M - 1 : SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR X

DEPARTAMENTO: SUCULTERÍCULEZ

DEPARTAMENTO: PROBLEM NUMBER

DEPARTAMENTO: P

DEPARTAMENTO: SUCHITEPÉQUEZ MUNICIPIO: Pueblo Nuevo

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CANTÓN SANTA ANITA

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 10-19-0008-43 FECHA: 29/11/2024



Mantenimiento de pintura para el área exterior de la Escuela



Instalación de azulejo en pila de cemento de un lavadero



Mantenimiento y reparación de muebles de cocina 2. Estufa rural 1.31 de largo por 85 de ancho



Suministro de ventana-balcón de metal por metal



Sustitución de piso de granito por cerámico en corredor



Sustitución de piso de granito por cerámico en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

Firma y sello del Presidente della matte della constitución del Presidente della matte della constitución de

Woody

Firma y Sello Director Centro Editor



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SANTA ANITA
CÓDIGO DEL	10-19-0008-43	FECHA:	29/11/2024



Sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



POSTERIOR

Sustitución de una banqueta de concreto



Sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Reparación de estufa rural



Sustitución de plafoneras más foco



Sustitución de una banqueta de concreto

Firma y sello del Presidente de OP



Firma y Sello Direct