



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Rio Bravo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Elena III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0019-43	FECHA:	31/05/2024



Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico antideslizante




Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico antideslizante.




Sustitución de piso de cemento líquido a piso cerámico



Mantenimiento a portón de metal.



Reparación de muro perimetral de block.




Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Marroquín

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público