REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO x

DURANTE

POSTERIOR

		500K.		
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JOSE JOAQUIN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0414-43	FECHA:	9/09/2024	
				=



Foto1: Mantenimiento estufa Rural



Foto 2: Sustitución de puerta de cocina



Foto 3: Mantenimiento fosa séptica



Foto 4: Sustitución de puerta de baños







Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar noias atlició holes y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sallo Director Central Educative Publica

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Minimize de taucación GUELLA CIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO x	DURANTE		POSTERIOR		
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ		MUNICIPIO:	RIO BRAVO		-	

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JOSE JOAQUIN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0414-43	FECHA:	9/09/2024	



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Repación de Muro perimetral de Block



Foto 3: Repación de Muro perimetral de Block




Foto 4: Sustitución de puerta de aulas




Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionines y actualizar el número de hojas



firma y Sello Director Centro Educativo Públice (0N >