

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: SUCHITEPÉQUEZ MUNICIPIO: SAN JOSÉ LA MÁQUINA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: **EORM** LINEA A-5 SECTOR SIS CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 10-21-0005-43 FECHA: oto1: Sustitución de 7 metros de azulejo. Foto 2: Sustitución de poleton en cocina de la EORM. Foto 3: Sustitución de pila de concreto por pila de plastico con sus sistema de drenaje que son 75 metros de tuberia PVC. Foto 4: Sustitución de24 metros de balcon de la aula de la EORM.





creation el número de l

Firma y Sello Director Cent



## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

3ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: SUCHITEPÉQUEZ MUNICIPIO: SAN JOSÉ LA MÁQUINA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: LINEA A-5 SECTOR SIS CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO 10-21-0005-43 FECHA: Foto1: Sustitución de 43 metros de piso antideslizante Foto 2: Sustitución de 24 metros cuadrado de banqueta de concreto. am William !! Inchist Foto 4: Sustitución de repello de 70 metros cuadrado de aula de la EORM. Foto 3: Sustitución de Rotoplas con todo su instalación. Foto 5: Sustitución de chimenea en cocina. Foto 6: Sustitución de pintura de 70 metros cuadrado.

Firma y sello del Presidente de la CPF

DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Ce