



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA A-5 SECTOR SIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0005-43	FECHA:	



Foto 1: Sustitución de 184 metro de cubierta de lamina por lamina troquelada calibre 26 de la EORM.



Foto 2: Sustitución de lavamano de concreto por lavamano de china.




Foto 3: Sustitución de tasa de baño de concreto por tasa de baño de china



Foto 4: Sustitución de biodigestor.




Foto 5: Sustitución de 184 metros cuadrado de estructura de metal,






Foto 6: Sustitución de 160 metros de cable con sus accesorios de las aulas de la EORM.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA A-5 SECTOR SIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0005-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución de de tasa de baño de chian.




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
