

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA B-4 SECTOR ICAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9 de marzo de 2023




Foto 1: Vista panorámica del evaluador frente a módulo de aulas debido a que el establecimiento no cuenta con rótulo de identificación.




Foto 2: Vista del evaluador realizando la inspección de los servicios sanitarios y visualizar las necesidades.



Foto 3: Solicitan remozamiento en muros del área de bodega y cocina, ya que han sido dañados por eventos sísmicos.




Foto 4: Solicitan remozamiento en muros del área de bodega y cocina, ya que han sido dañados por eventos sísmicos.



Foto 5: Estado actual del piso en pasillo y aulas, solicitan su cambio en 2 módulos.



Foto 6: Estado actual del piso en pasillo y aulas, solicitan su cambio en 2 módulos.

*[Handwritten Signature]*  
  
 Presidente de la OPF

*René Oswaldo Gómez Ison*  
**ARQUITECTO**  
 Colegiado 1.631  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA B-4 SECTOR ICAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9 de marzo de 2023



Foto 7: Estado actual de puerta metálica del área de bodega, solicitan su cambio debido a su estado de deterioro.



Foto 8: Solicitan la reparación del piso del área de cocina, debido a que este presenta daños en varias partes.



Foto 9: Estado actual del área de cocina, solicitan trabajos de remozamiento en dicha área para el mejoramiento de las condiciones de trabajo.



Foto 10: Debido a que varias banquetas ubicadas en módulos de aulas se encuentran deterioradas, solicitan su reparación por tema de seguridad de los niños.



Foto 11: Debido a que varias banquetas ubicadas en módulos de aulas se encuentran deterioradas, solicitan su reparación por tema de seguridad de los niños.




Foto 12: Solicitan colocación de muros de separación entre aulas, ya que actualmente están divididas por cortinas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF

René Oswaldo Gómez Son  
ARQUITECTO  
Colegiado 1.631

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa