(3)

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO x

DURANTE

OSTERIOR

		DOIVITE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA A-7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0011-43	FECHA:	9/09/2024




Foto1: Mantenimiento a estructura de puerta de metal, por metal.



Foto 2: Sustitución de cubierta de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitución de piso de granito, por piso cerámico antideslizante.




Foto 4: Sustitución de inodoros (incluye) sus accesorios.




Foto 5: Sustitución de lavamanos, por lavamanos con su base de concreto.



Foto 6: Mantenimiento de caja de registro y sustitución de tuberia PVC de agua pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pirma y sello del Presidente de la OPF



340

Firma y Sello Director Centro Educativo Públic

