

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LÍNEA A-13 SECTOR ICAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA A-13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0020-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Suministro de gabinete de concreto



Foto 2: Sustitucion de estufa por estufa rural completa



Foto 3: Sustitucion de malla galvanizada por muro de block en area de cocina



Foto 4: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en area de cocina



Foto 5: Suministro de puerta de pvc para gabinete de la cocina



Foto 6: Suministro de pintura en muros interiores y exteriores para el area de cocina y servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director ESCUELA OFICIAL RURAL MIA LÍNEA A-13 SECTOR ICAN San José La Máquina

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LÍNEA A-13 SECTOR ICAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA A-13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0020-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Suministro de pintura en muros interiores y exteriores para el área de cocina y servicios sanitarios



Foto 8: Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante para la cocina y servicios sanitarios



Foto 9: Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante para la cocina y servicios sanitarios



Foto 10: Suministro e instalación de azulejo para gabinete de la cocina y servicios sanitarios







Foto 11: Suministro e instalación de azulejo para gabinete de la cocina y servicios sanitarios



Foto 12: Suministro e instalación de inodoro y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Consejo Educativo	 Firma y Sello Director	 DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL N.º 13 LÍNEA A-13 SECTOR ICAN San José La Máquina, Suchitepéquez
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LÍNEA A-13 SECTOR ICAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA A-13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0020-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 13: Mantenimiento de balcones de metal.



Foto 14: Suministro de base de concreto para instalacion de deposito de agua



Foto 15: Suministro del sistema electrico de fuerza para el area de cocina








Foto 16: Suministro del sistema electrico de fuerza para el area de cocina



Foto 17: cernido en muros interiores del area de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y Sello Director de la OPF</p>	  <p>Firma y Sello Director de Educación Pública</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------