

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN JM MIGUEL GARCÍA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 10-26 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0046-43	FECHA:	6/06/2024




Foto 1: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.




Foto 2: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas. Presenta daños en ambos centros de tableros y largueros por polilla, varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas.



Foto 5: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, presenta daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas, daños estructuras por polilla y no cuenta con accesorios.




Foto 4: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros, marcos de puerta, pestaña inferior, por daños estructurales por polilla y suministro de accesorios.



Foto 5: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, presenta daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas, daños estructuras por polilla y no cuenta con accesorios.



Foto 6: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas porque presenta daños en ambos largueros y daños estructurales por polilla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente del Consejo Municipal Miguel García Granados, C.A.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público Miguel García Granados, C.A.


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN JM MIGUEL GARCÍA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 10-26 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0046-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.




Foto 2: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas. Presenta daños en ambos centros de tableros y largueros por polilla, varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas.



Foto 3: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, presenta daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas, daños estructuras por polilla y no cuenta con accesorios.



Foto 4: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros, marcos de puerta, pestaña inferior, por daños estructurales por polilla y suministro de accesorios.




Foto 5: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puerta principal por daños estructurales por la exposición exterior, tamaño, deterioro en bisagras y descuadre total.



Foto 6: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas porque presenta daños en ambos largueros y daños estructurales por polilla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la O.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN JM MIGUEL GARCÍA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 10-26 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0046-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.



Foto 2: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas. Presenta daños en ambos centros de tableros y largueros por polilla, varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas.



Foto 5: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.




Foto 4: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros, marcos de puerta, pestaña inferior, por daños estructurales por polilla y suministro de accesorios.




Foto 5: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puerta principal por daños estructurales por la exposición exterior, tamaño, deterioro en bisagras y descuadre total.



Foto 6: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN JM MIGUEL GARCÍA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 10-26 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0046-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.



Foto 2: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas. Presenta daños en ambos centros de tableros y largueros por polilla, varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas.



Foto 3: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, presenta daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas, daños estructuras por polilla y no cuenta con accesorios.



Foto 4: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros, marcos de puerta, pestaña inferior, por daños estructurales por polilla y suministro de accesorios.



Foto 5: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puerta principal por daños estructurales por la exposición exterior, tamaño, deterioro en bisagras y descuadre total.




Foto 6: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas porque presenta daños en ambos largueros y daños estructurales por polilla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello de la persona responsable de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

