

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pajumujuyup, cantón Chuisuc.
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0053-43	FECHA:	15/11/2014




Foto 1.1: Culminación del entechado del patio de la escuela, con lamina troquelada calibre 26 de Aluzinc, sujetado con tornillos autoperforables.



Foto 1.2: Finalización de la estructura interior del patio de la escuela, con vigas de perfil tubular rectangular.




Foto 1.3: Culminación del entechado de dos aulas, ubicadas frente al patio de la escuela, con lamina troquelada calibre 26 de Aluzinc sujetado con tornillos autoperforables.




Foto 1.4: Finalización de estructura del interior de dos aulas, ubicadas frente al patio de la escuela, con vigas de perfil tubular rectangular.



Foto 2.1: Finalización de portón corrido tipo enrejado forrado con tubo, base cuadrada de una pulgada y media, en la entrada principal de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OIR



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

