



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Cantón Xesacmalja	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xesacmalja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0064-43	FECHA:	02/03/2024




Foto 1: Aula 1: Piso torta de cemento en mal estado. (Se sustituye por piso ceramico)




Foto 2: Aula 2: Piso torta de cemento en mal estado. (Se sustituye por piso ceramico)



Foto 3: Aula 1: Piso torta de cemento en mal estado. (Se sustituye por piso ceramico)



Foto 4: Aula 1: machimbre en mal estado y focos LED. (Se sustituyé por cielo falso PVC y lámparas LED)



Foto 5: Aula 2: machimbre en mal estado y focos. (Se sustituye por cielo falso PVC y lámparas LED)




Foto 6: Aula }3: machimbre en mal estado y focos. (Se sustituye por cielo falso PVC y lámparas LED)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos que respalden el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
CANTÓN XESACMALJA TONONICAPÁN
CONSEJO EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
E.O.R.M.
NIVEL 43


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CANTÓN XESACMALJA
DIRECCIÓN
TONONICAPÁN




Foto 5: Corredor tercer nivel: Piso torta de cemento en mal estado. (Se sustituye por piso ceramico)




Foto 6: Corredor tercer nivel: Piso torta de cemento en mal estado. (Se sustituye por piso ceramico)




Foto 5: Tercer nivel de la escuela, lugar donde se estara realizando el trabajo según la descrepción antes mencionada.



Foto 6: