

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Totonicapán | MUNICIPIO: | Totonicapán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Tecún Umán | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Chiyax |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08 - 01- 0088 - 43 | FECHA: | 12 de septiembre de 20224 |



Foto 1, Suministro y Tallado de columnas y vigas. (módulo de cocina).



Foto 2: Suministro de tallado de columnas (modulo de cocina).



Foto 3. Suministro e instalación de plancha rural, de 0.90 m X 1.60 m. Dos unidades. (módulo de cocina).



Foto 4: Suministro e instalación de mesa de concreto, de 0.70 X 10.10 m. (módulo de cocina).





Foto 5: Suministro e instalación de piso de mármol. (módulo de cocina)



Foto 6: Suministro y aplicación de repello y cernido en losa. (módulo de cocina).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Totonicapán | MUNICIPIO: | Totonicapán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Tecún Umán | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Chiyax |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08 - 01- 0088 - 43 | FECHA: | 12 de septiembre de 20224 |




Foto 1, Suministro e instalación de persiana de 2.16 m X 1.90 m Galvalum. (módulo de cocina).



Foto 2: Suministro e instalación de lavastrastos de 0.80 m X 0.80 m y drenaje de pila. (módulo de cocina).




Foto 3 Suministro y reparación de muro de agua. Se aumentará la altura en los cuatro lados



Foto 4 Suministro e instalación de estructura de metal galvanizado de portante de techo. (módulo de aula).



Foto 5 Suministro e instalación de lámina troqueda legítimo calibre 26.




Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público









SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Totonicapán | MUNICIPIO: | Totonicapán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Tecún Urmán | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Chiyax |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08 - 01 - 0088 - 43 | FECHA: | 12 de septiembre de 20224 |
|  | Foto 1. Suministro y aplicación de repello en muro (módulo de cocina). | | |
|  | Foto 2: Suministro e instalación de energía de iluminación e interruptores. (módulo de cocina). | | |
|  | Foto 3. Suministro e instalación de energía eléctrica de fuerza. (módulo de cocina). | | |
|  | Foto 4: Suministro e instalación de pila de concreto de 0.85 X 1.95 m. (módulo de cocina). | | |
|  | Foto 5: Suministro e instalación de azulejos en muro y mesa de concreto. (módulo de cocina). | | |
|  | Foto 6: Suministro e instalación de puerta de metal de 0.97 m X 2.15 m. (módulo de cocina). | | |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



