

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiuca Final de la Zona Cuatro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0153-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: En pasillo frente la dirección se instalará piso incluye suministros y mano de obra.



Foto 2: En el salón grande se instalará piso incluyendo suministros y mano de obra.




Foto 3: En el corredor del primer nivel se instalará piso, incluyendo suministros, materiales y mano de obra.



Foto 4: Sustitución de lámparas quemadas por nuevas adquiridas incluyendo suministros materiales y mano de obra.




Foto 5: Sustitución de lámparas quemadas por nuevos baño en las gradas para el primer nivel. Incluyendo suministros, materiales y mano de obra.




Foto 6: Sustitución de lámparas quemadas por nuevos en el corredor de la escuela. Incluyendo suministros, materiales y mano de obra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.


*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la Obra



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiuca Final de la Zona Cuatro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0153-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: Sustitución de letrina de baños de niños adquiridos del quinto programa incluyendo suministros materiales y mano de obra.



Foto 2: Sustitución de letrinas de niñas número uno, incluyendo suministros, materiales y mano de obra.



Foto 3: Sustitución de letrina dos de niñas incluyendo suministros, materiales y mano de obra.



Foto 4: Sustitución reflectores quemadas por nuevos adquiridos incluyendo suministros materiales y mano de obra.



Foto 5: Sustitución de reflectores quemadas por nuevos. Incluyendo suministros, materiales y mano de obra.



Foto 6: Antes de echarle el AGUALOK para impermeabilizar muros de ladrillos interiores y exteriores. Incluye material y mano de obra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiuca Final de la Zona Cuatro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0153-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: Echándole AGUALOK para impermeabilizar muros de ladrillos interiores y exteriores



Foto 2: Echándole AGUALOK para impermeabilizar muros de ladrillos interiores y exteriores.



Foto 3: Echándole AGUALOK para impermeabilizar muros de ladrillos interiores y exteriores.



Foto 4: Cortada de una de las puertas del salón grande del segundo nivel. Incluye suministro y mano de obra.



Foto 5: Cortada de la segunda puerta del salón grande del segundo nivel. Incluye suministro y mano de obra.



Foto 6: Cortada de la puerta de emergencia lado este de la escuela incluye suministro y mano de obra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.S.



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

