

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiuca Final de la Zona Cuatro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0153-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Piso instalado en el pasillo frente la dirección dos aulas y corredor.



Foto 2: Piso instalado en el pasillo frente la dirección dos aulas y corredor.



Foto 3: Piso instalado en el pasillo frente la dirección dos aulas y corredor.



Foto 4: Sustitución de lámparas quemadas por nuevos adquiridos incluyendo suministros materiales y mano de obra.



Foto 5: Sustitución de lámparas quemadas por nuevos baño en las gradas para el primero nivel. Incluyendo suministros, materiales y mano de obra.




Foto 6: Sustitución de lámparas quemadas por nuevos en el corredor de la escuela. Incluyendo suministros, materiales y mano de obra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente formulario.

Firma y sello del Presidente de la OMA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiuca Final de la Zona Cuatro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0153-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Inodoro nuevo instalado en el baño de hombres




Foto 2: Inodoro nuevo instalado en el baño de niñas



Foto 3: Inosoeo número dos nuevo instalado baño de niñas




Foto 4: Reflector nuevo instalado entrada al edificio.



Foto 5: Reflector nuevo instalado



Foto 6: Despues de heberle hehado el repelente.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.  
Firma y sello del Presidente de la OPR *[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público *[Firma]*

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiuca Final de la Zona Cuatro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0153-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Después de haber hechado el repelente.



Foto 2: Después de haberle hechado el repelente.



Foto 3: Después de haber hechado el repelente.



Foto 4: Puerta colocada en el salón después de haber cortada.



Foto 5: Puerta número dos del salón grande instalada después de haber cortada.



Foto 6: Puerta de emergencia instalada lado este de la escuela, después de haber cortada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

