













SITUACIÓN/DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| DEPARTAMENTO: | Totonicapán | MUNICIPIO: | Totonicapán |
|--|--|--|----------------------------|
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM "Héctor Nuiña Arreaga" J.V. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Vásquez, Totonicapán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-1346-43 | FECHA: | 29 de agosto de 2024 |
|  <p>Foto 1: Sustitución de piso en cocina. Sustitución de puerta metálica de cocina. Suministro e instalación de lavadero en cocina. Sustitución de línea de drenaje, agua potable y reposaderas.</p> |  <p>Foto 2. Suministro e instalación de de mesón de trabajo con azulejo. Suministro e intalación de base de concreto para estufas. Suministro e instación de estufa de leña. Mantenimiento de estructura de ventanas.</p> | | |
|  <p>Foto 3: Sustitución de piso en bodega. Mantenimiento de estructura metálica de ventas.</p> |  <p>Foto 4: Sustitución de puerta metálica en bodega de cocina. Suministro e intalación de mesón de concreto sin azulejo en bodega de cocina. Sustitución de cielo falso. Sustitución de luminaria en bodega de cocina</p> | | |
|  <p>Foto 5: Sustitución de muro prefabricado de tabla yeso en dirección. Sustitución de cielo falso de tabla yeso. Sustitución de luminaria. Sustitución de piso en dirección</p> |  <p>Foto 6: Suministro e intalación de cielo falso de tablayeso. Suministro e instalación de luminaria tipo ojo de buey. En la bodega de la cocina.</p> | | |
| <p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p> | | | |
|  Firma y Sello del Presidente de la OPF | |  Firma y Sello Director Centro Educativo | |
|  | |  | |



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Totonicapán | MUNICIPIO: | Totonicapán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM "Héctor Nujía Arreaga" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Vásquez |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-1346-43 | FECHA: | 20 de noviembre de 2024 |



Foto 7: Mantenimiento de puerta de metal en dirección.



Foto 8: Suministro e intalación de cielo falso de tablayeso. Suministro e instalación de luminaria tipo ojo de buey. En dirección.




Foto 9: Sustitución de ventana de metal por ventana PVC con vidrio transparente en el pasillo de la cocina . Sustición de balcón en el pasillo de la cocina.



Foto 10: Sustitución de muro de block para cierre de espacio entre muro existente y techo de lámina en el pasillo de la planta baja edificio antiguo

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

