



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M JESUS CARRRANZA JUAREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHUISUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1712-43	FECHA:	3/06/2024



Foto1 .1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA DE COSTANERAS,VIGAS Y LAMINAS TROQUELADA CALIBRE 26 EN EL PASILLO HACIA LA COCINA



Foto 1 .2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA DE COSTANERAS, VIGAS Y LAMINAS TROQUELADA CALIBRE 26 EN EL PASILLO DETRÁS DE LOS SERVICIOS



Foto 1.3 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA DE COSTANERAS,VIGAS Y LAMINAS TROQUELADA CALIBRE 26 ALA PAR DE LA BODEGA



Foto 1.3 Foto 1.3 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA DE COSTANERAS,VIGAS Y LAMINAS TROQUELADA CALIBRE 26 ALA PAR DE LA BODEGA



Foto 2.1 SUSTITUCION DE 6 PILARES Y UNA VIGA DE MADERA POR METAL GALVANIZADO EN CORREDOR FRENTE A TRES AULAS




Foto 2.1 SUSTITUCION DE 6 PILARES Y UNA VIGA DE MADERA POR METAL GALVANIZADO EN CORREDOR FRENTE A TRES AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de Nivel



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M JESUS CARRANZA JUAREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHUISUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1712-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 3.1 SUSTITUCION DE CANALES COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES,POR VAJADA DE AGUA DE METAL CON PESCANTE FRENTE A CINCO AULAS



Foto 3.2 SUSTITUCION DE CANALES COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES,POR VAJADA DE AGUA DE METAL CON PESCANTE LADO IZQUIERDO DE PATIO DE LA ESCUELA



Foto 4.1 PINTADA DE ESTRUCTURA METALICA DEL PATIO DE LA ESCUELA PILARES,COSTANERAS Y VIGAS



Foto 4.2 PINTADA DE BARANDAS EN GRADAS HACIA SEGUNDO NIVEL




Foto 5.1 SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO EN 6 APAGADORES Y 8 TOMACORRIENTES PARA CUATRO AULAS,SISTEMA ELECTRICO DE TIMBRE DE LA DIRECCION CAJA DE MADERA DE FLIPON DE LINEA




Foto 5.1 SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO EN 6 APAGADORES Y 8 TOMACORRIENTES PARA CUATRO AULAS,SISTEMA ELECTRICO DE TIMBRE DE LA DIRECCION CAJA DE MADERA DE FLIPON DE LINEA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

