

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Zona 1 "Arévalo Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 3-25 zona 1, Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1815-42	FECHA:	12/09/2024




Foto 1: Filtración de agua por grietas en la loza del tercer nivel de establecimiento



Foto 2: acumulación de agua debajo de la sobreloza del tercer nivel del establecimiento.



Foto 3: Retención de agua debajo del piso de los baños del segundo nivel por filtración de agua.



Foto 4: Filtración por mal funcionamiento del drenaje y tuvos de agua potable en los migitorios artesanales en los baños del segundo nivel.



Foto 5: Daño colateral, humedad en las paredes por filtración de agua de los baños del segundo nivel.



Foto 6: Daño colateral, humedad y gotera en el techo de los baños del primer nivel por filtración de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

