









SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO

DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Zona 1 "Arévalo Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 3-25 zona 1, Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1815-42	FECHA:	19/11/2024
 <p><b>FOTO 1.</b> 98 m2 de demolición de sobre losa en el tercer nivel y98 m2 de construcción de pañuelos para desnivel de losa del tercer nivel</p>	 <p><b>Foto 2.</b> Absorción de agua filtrada en la loza, pañuelos y desnivel</p>		
 <p><b>foto 3.</b> levantado de piso , trabajo drenaje, y tubos de agua potable en proceso baños segundo nivel</p>	 <p><b>foto 4.</b> demolicio y reparacion en areas especificas de los urinates.</p>		
 <p><b>foto 5.</b> daño colateral de humedad en las paredes por filtracion de agua, ya no hay filtracion de agua, se esta secando poco a poco.</p>	 <p><b>foto 6.</b> daño colateral de humedad en los baños del primer nivel por filtracion de agua hasta el goteo, esta seco en parte por desuso de los baños del segundo nivel.</p>		
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>			
 <p>Ericka Marisol Alarcón Cruz Firma y sello del Presidente de la OIA</p>		 <p>Gabriela Capolá Vásquez Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos Totonicapán</p>	