

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input type="checkbox"/>	DURANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacoxilaj, barrio Santa Ana				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0044-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024				



Foto 1: Vista de la colocación de malla galvanizada de Calibre 10 y tubos de 2 pulgadas.



Foto 2: Vista de cambio de techo de bodega, con láminas troqueladas y estructuras de costaneras metálicas.



Foto 3: Vista cambio de taza de baños nuevas lavables.



Foto 4: Vista de repello de muro de contención con mezcla de cemento.




Foto 5: Vista de pintada de paredes de las aulas con pintura de agua y el zócano con pintura de aceite.




Foto 6: Vista de las pla de concreto y el rotoplas de 2.500L. Listo para colocar según el plan establecido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el índice de hojas.


Adhes Argueta

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Totonicapán		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta		
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0044-43		
MUNICIPIO:	Momostenango		
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacoxaj, barrio Santa Ana.		
FECHA:	18 de noviembre de 2024		



Foto 1: Vista de la colocación de malla galvanizada de Calibre 10 y tubos de 2 pulgadas.



Foto 2: Vista de cambio de techo de bodega, con láminas troqueladas y estructuras de costaneras metálicas.



Foto 3: Vista cambio de taza de baños nuevas lavables.




Foto 4: Vista de repello de muro de contención con mezcla de cemento.



Foto 5: Vista de pintada de paredes de las aulas con pintura de agua y el zócano con pintura de aceite.



Foto 6: Vista de las pla de concreto y el rotoplas de 2,500L. Listo para colocar según el plan establecido.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Adriana Argueta

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

