

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacoxilaj, barrio Santa Ana.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0044-43	FECHA:	26 de noviembre de 2024



Foto 1: Vista finalización de trabajo, colocacion de malla galvanizada de Calibre 10 y tubos de 2 pulgadas.



Foto 2: Vista de finalización de trabajo, cambio de techo de bodega, con láminas troqueladas y estructuras de costaneras metálicas.




Foto 3. Vista de finalización de trabajo, cambio de taza de baños nuevas lavables.



Foto 4: Vista de finalización de trabajo, repello de muro de contención con meseta de cemento.



Foto 5: Vista de finalización de trabajo, pintada de paredes de las aulas con pintura de agua y el zócano con pintura de aceite.





Foto 6: Vista de finalización de trabajo, colocación de pilas de concreto y un rotoplas de 2,500L.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*Adelia Argueta*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacoxkaj, barrio Santa Ana.				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0044-43	FECHA:	26 de noviembre de 2024				



Foto1: Vista finalización de trabajo, colocacion de malla galvanizada de Calibre 10 y tubos de 2 pulgadas.



Foto 2: Vista de finalización de trabajo, cambio de techo de bodega, con láminas troqueladas y estructuras de costaneras metálicas.



Foto 3. Vista de finalización de trabajo, cambio de taza de baños nuevas lavables.





Foto 4: Vista de finalización de trabajo, repello de muro de contención con mescla de cemento.



Foto 5: Vista de finalización de trabajo, pintada de paredes de las aulas con pintura de agua y el zócano con pintura de aceite.



Foto 6: Vista de finalización de trabajo, colocación de pilas de concreto y un rotopias de 2,500L.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Adela Argueta*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

