


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, JM, comunidad Chuinajtajuy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuinajtajuyub, aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0052-43	FECHA:	



Vista de las ventanas de metal a sustituir por ventanas UPVC corredizas para una mejor ventilación y colocación de balcones en el lado de atrás o norte de la escuela




Vista de una de las ventanas de metal a sustituir por ventanales de UPVC corredizas para una mejor ventilación y en esta ventana se colocará balcones.



Vista de otra de las ventanas de metal de otras aula a sustituir por ventanales de UPVC Corredizas para una mejor ventilación y colocacion de balcones



Vista del lado donde se sustituirá canales pvc por canales de metal de alto caudal



Vista de uno de lados exteriores de las aulas a pintar



Vista de pared donde se sustituirá una hilada de bloc vacío por blok de celosía para una mejor ventilación

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
COMUNIDAD CHUINAJTAJUYUB
CONSEJO EDUCATIVO
NIMTZITUJ
JORNADA MATUTINA
PARAJE NIMTZITUJ
MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
COMUNIDAD CHUINAJTAJUYUB
DIRECCIÓN
NIMTZITUJ
MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN