



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIORMENTE

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chichic y Chilux, Aldea Chuacorrall Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0013-43	FECHA:	26/11/2024



Así quedó las vigas, que se mantuvo con pintura de dos manos



Así queda el techo de las dos aulas, que era de teja



Piso instalado completo



Así quedó las puertas que era de madera



Así quedó las ventans que fueron ampliadas



Ventana que era de madera fueron sustituidas por marco PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chichic y Chilux, Aldea Chuacorrál Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0013-43	FECHA:	26/11/2024





 <p>Foto 3:</p>	 <p>Foto 4:</p>
<p>Así quedó la división de dos aulas, que se sutituyeron las láminas por Durock</p>	<p>Drenaje ya finalizado que conecta de la pila hacia el barranco</p>

Foto 5:	Foto 6:
----------------	----------------

Foto 5:	Foto 6:
----------------	----------------

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos en las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo de Control de Calidad
---	--

