

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XECAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0350-43	FECHA:	3/07/2024



Foto1: TECHO DE CUATRO MODULOS TERMINADO VISTA DE ARRIBA



Foto 2: TECHO Y CANALES DE MODULOS TOTALMENTE TEMINADO



Foto 3: PINTADA EXTERIOR TOTALMENTE TEMINADA



Foto 4: PINTADA INTERIOR TOTALMENTE TEMINADA



Foto 5: SISTEMA ELECTRIO INTERIORES, FOCOS TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES TOTALMENTE TERMINADO




Foto 6: SISTEMA ELCTRICO LÍNEA GENERAL ENTUBADO Y TOTALMENTE TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XECAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0350-43	FECHA:	3/07/2024



Foto1: MACHIMBRE CORREDOR TOTALMETE TERMINADO



Foto 2: MACHIMBRE REMOSADO



Foto 3: PUEARTAS REMOSADAS



Foto 4: PUERTAS TOTALMENTE REMOSADAS




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público