

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAMARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0363-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Vista exterior de los baños.




Foto 3: Vista interior de los baños en área de niñas, se observa el mal estado del lavamanos, piso y paredes.




Foto 4: Vista interior de los baños en área de niños, se observa el mal estado del urinal, piso y paredes.




Foto 5: Vista interior de los baños, se observa las puertas en mal estado y piso deteriorado.




Foto 6: Vista interior de los baños, se observa la falta de higiene, derivado a que no cuenta con la acabados necesarios.



Firma y Sello del Presidente de la OPE
Santos Retardo Pujmesía

Miguel Ángel Vásquez García

Miguel Ángel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11581

Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: TONICAPAN	MUNICIPIO: SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA PAMARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 08-07-0363-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 19/03/2024



Foto 7: Vista de las puertas en mal estado que se encuentran en los baños.



Foto 8: Vista del mal estado de la tubería de los drenajes y agua potable.



Foto 9: Vista del área donde se colocara un lavamanos de concreto.



Foto 10: Vista del área de cocina, se observa el piso y las paredes ya deteriorados por el uso.



Foto 11: Vista del área de cocina, se observa el piso y las paredes ya deteriorados por el uso.





Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



Firma y sello del Presidente de la OPF
Santos Ríos Pámezia

Miguel Ángel Vasquez
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa