

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OXLAJUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-1682-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024
<p>Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>		<p>Foto 2: Vista del área de patio, que se remozará, se observa el modulo 2.</p>	
<p>Foto 3: Se el patio, la OPF solicita colocara torta de concreto, para que los niños no sufran accidentes.</p>		<p>Foto 4: Vista del área de patio, que se remozará, se observan los baños</p>	
<p>Foto 5: Vista del área de patio a remozar.</p>		<p>Foto 6: Vista del área de patio a remozar.</p>	



*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*

**Miguel Angel Vasquez**  
Ingeniero Civil  
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4/4

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OXLAJUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-1682-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024




Foto 7: lugar donde se colara un muro de protección para el modulo 2.




Foto 8: lugar donde se colara un muro de protección para el modulo 2.



Foto 9: lugar donde se colara un muro de protección para el modulo 2.




Foto 10: Lugar donde se colara un muro de protección para el modulo 2.



Foto 11: Lugar donde se encuentra la fosa séptica, se tiene que dar mantenimiento.




Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*

**Miguel Angel Vásquez García**  
Ingeniero Civil  
Col. 11681

Firma, Sexo y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa