

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0053-43	FECHA:	29/04/2024




Foto 1: Sustitución de láminas troqueladas ya que se encuentran en mal estado y con goteras, Mantenimiento de soporte de metal.



Foto 2: Sustitución de láminas troqueladas ya que se encuentran en mal estado y con goteras.



Foto 3: Sustitución de puerta en servicios sanitarios




Foto 4: Sustitución de puertas en servicios sanitarios.



Foto 5: Mantenimiento de estructura de metal en ventanas que se encuentran en mal estado



Foto 6: Mantenimiento de estructuras de metal en ventanas que se encuentran en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nora Amparo V. García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0053-43	FECHA:	29/04/2024




Foto 7: Mantenimiento de piso de granito se va a pulir y lustrar ya que se encuentra muy sucio y opaco.



Foto 8: Mantenimiento de piso de granito se va a pulir y lustrar ya que se encuentra muy sucio y opaco.



Foto 9: Pintura en muros interiores se encuentra en mal estado.



Foto 10: Pintura en muros interiores se encuentra en mal estado



Foto 11: Pintura en muros exteriores se encuentra en mal estado,




Foto 12: Pintura en muros exteriores se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nora Amparo V Garza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0053-43	FECHA:	




Foto 13: Pintura en muros exteriores que se encuentran en mal estado.



Foto 14: Pintura en exteriores que se encuentra en mal estado.



Foto 15: Mantenimiento de barandas de metal que estan deterioradas.



Foto 16: Mantenimiento de barandas de metal que se encuentran en mal estado




Foto 17: Reparación de concreto de patio que se encuentra agrietado.




Foto 18: Reparación de concreto de patio que se encuentra agrietado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

<p><i>Nora Amparo V. García</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0053-43	FECHA:	29/04/2024



Foto 19: Reparación de concreto de patio que se encuentra en mal estado




Foto 20: Sustitución de depósito de agua de 1100 litros.




Foto 21: Sustitución de depósito de agua de 1100 litros.




Foto 22: Cernido de las paredes que no tienen.



Foto 23: Cernido de paredes que no lo tienen.



Foto 24: Cernido de paredes que no lo tienen.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Noza Amparo V. García</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

