

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0064-43	FECHA:	9/08/2024




Foto 1: Mantenimiento a Puertas Metalicas. (Desmontarse, Cortarse, Reinstalarse, Lijar y Aplicar 2 Manos de Pintura R15 secado rapido, para Escuela Primaria.



Foto 2: Mantenimiento Balcones Metalicos, Sustitución e Instalación de Ventanas Marcos de PVC. Con Vidrio de 5mm. Y Aplicación de Pintura Latex en AULA PURA, Escuela Primaria.



Foto 3: Reparación de Piso, Sustitución de piso de concreto por piso ceramico, en area de AULA PURA, Parte Interna y Aplicación de Pintura Latex en Paredes. Escuela Primaria.



Foto 4: Reparación de Piso, Sustitución de piso de concreto por piso ceramico, en area de AULA PURA, Parte Interna y Aplicación de Pintura Latex en Paredes. Escuela Primaria.




Foto 5: Reparación de Piso, Sustitución de piso de concreto por piso ceramico, en area de DIRECCIÓN Y BODEGA, Parte Interna y Aplicación de Pintura Latex en Paredes. Escuela Primaria.



Foto 6: Reparación de Piso, Sustitución de piso de concreto por piso ceramico, en area de CORREDOR, Parte Externa y Aplicación de Pintura Latex en Paredes. Escuela Primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA


  
**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público


  
**ALDEA EL COCO**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0064-43	FECHA:	9/08/2024




Foto 7: Reparación de Piso, Sustitución de piso de concreto por piso ceramico, en area de CORREDOR, Parte Externa y Aplicación de Pintura Latex en Paredes. Escuela Primaria. /



Foto 8: Rehabilitación de Area para Cocina, Sustitución de Piso de Torta por Piso Ceramico IP-IV, Sustitución e Instalación Balcón Metalico, Cerramiento o Tabique de Muro de Block, Aplicación de Pintura R15 e Instalación de Puerta Metalica; Escuela Primaria. /




Foto 9: Rehabilitación de Area para Cocina, Sustitución de Piso de Torta por Piso Ceramico IP-IV, Sustitución e Instalación Balcón Metalico, Cerramiento o Tabique de Muro de Block, Aplicación de Pintura R15, Aplicación Pintura Latex e Instalación de Puerta Metalica; Escuela Primaria.



Foto 10: Rehabilitación de Area para Cocina, Sustitución de Piso de Torta por Piso Ceramico IP-IV, Sustitución e Instalación Balcón Metalico, Cerramiento o Tabique de Muro de Block, Aplicación de Pintura R15, Aplicación Pintura Latex e Instalación de Puerta Metalica; Escuela Primaria.



Foto 11: Muro Perimetral: Sustitución de Portón de Acceso Con Tubo Cuadrado de 1 1/2" Chapa 14 y Malla Galvanizada de Rombos de 2" Calibre 12. Para Escuela Primaria.





Foto 12: Muro Perimetral: Sustitución de Puerta de Emergencia Con Tubo Cuadrado de 1 1/2" Chápa 14 y Malla Galvanizada de Rombos de 2" Calibre 12. Para Escuela Primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.  


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
