

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POTRERITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0088-42	FECHA:	31/05/2024



FOTO 1 REPARACIÓN DE RAMPA



FOTO 2 REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 3 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA Y REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 4 REPARACIÓN TUBO HG Y MALLA GALBANIZADA




FOTO 5 PINTURA INTERIOR DE MUROS



FOTO 6 INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth López y

Firma y sello del Presidente de la CS



Fior Muñoz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POTRERITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0088-42	FECHA:	31/05/2024



FOTO 7 INSTALACIÓN DE PILA



FOTO 8 INSTALACIÓN DE LÁMINA



FOTO 9 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA



FOTO 10 PINTURA EXTERIO



FOTO 11 REPARACIÓN DE MURO CODNTENCIÓN



FOTO 12 CERNIDO EN MURO APLICACIÓN DE SABIETA; REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth López y López

Firma y sello del Presidente de la OPE



Fior Muñoz

Firma y Sello Director Centro Educativo

