

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Caserío El Canal, Aldea La Fragua Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Canal Aldea La Fragua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0098-42	FECHA:	30. Mayo-2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Mantenimiento a gradas



Foto 3: sustitución de letrina por inodoro



Foto 4: Mantenimiento de paredes de la pila con piso cerámico



Foto 5: Sustitución de piso de torta de cemento



Foto 6: Instalación de lámina troquelada aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Caserío El Canal, Aldea La Fragua Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Canal Aldea La Fragua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0098-42	FECHA:	30. Mayo-2024



Foto 7: Reparación de muro perimetral de block



Foto 8: Sustitución de torta de cemento



Foto 9: Instalación de tubería de drenaje de inodoros



Foto 10: Sustitución de inodoro



Foto 11: Mezcla de cemento para diferentes trabajos



Foto 12: Sustitución de tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sidim y sueth...*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

