15

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Amateria de Educación			HOJA 4 DE 4	
SITUACIÓN DEFICIENCIA	AS DETERMINADAS: PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CHISPIA	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0108-43	FECHA:	18/03/2024	
Foto 1: Mantenimiento a estructura de techo e Instalación de Cubierta de Lamina Troquelada Aluzine para 2 AULAS. Foto 3: Posteriormente al Mantenimoento a estructura de techo e Instalación de Cubierta de Lamina Troquelada Aluzine para 2 AULAS. Debe		Foto 4: Reparaci	Foto 2: Mantenimiento a estructura de techo e instalación de Cubierta de Lamina Troquelada Aluzino para 2 AULAS. Foto 4: Reparación de Cocina.	
Instalarse Pezcantes, Canal Metalico y 2 Bap.				
Foto 5: Rehabilitación de Cocina.		Foto 6: Reparae	Foto 6: Reparación de Cocina.	
	त्रवातं अक्तरणः चार्यात्वे के प्रसाव	. 5.5 5. 110,561.00		
Charles and the same of the sa			- COM	
Juservacion: si es necesar	io se pueden agregar hojas adidunales y actualizar el nume	ero de nojas.	The state of the s	

Firms y Selle Director Centro Educative Po