

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PLANCHA, ALDEA LA FRAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	ZACAPA	FECHA:	29/07/2024



Foto 1: Reparación de repello en muro o pared de las aulas 2, 3, 4 debido al mal estado que tienen por la humedad.



Foto 2: Sustitución de piso gris por piso cerámico en el aula 6.



Foto 3: Sustitución de portón que se encuentra para el lado de la cancha el cual se encuentra bastante deteriorado debido al tiempo que tiene.



Foto 4: Cambio de estructura de madera por estructura de metal en galera de patio, no incluye cubierta de lámina.



Foto 5: Sustitución de cubierta de lámina troquelada calibre 26 por lámina nueva en las aulas 1, 2, 3 y 4 ya que se encuentra en muy mal estado.



Foto 6: Sustitución de torta de cemento por una nueva que tenga desnivel en el área que se tiene como patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*marthamariabel Quiroz Perez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

