

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. AVENIDA "A" FINAL Y 9A. CALLE ZONA 2, BARRIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0116-46	FECHA:	14/03/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TIPO TEJA POR LAMINA TROQUELADA EN AULA DE CLASES




Foto 2: PINTURA EN EXTERIOR DE MUROS DE LAS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 3: Impermeabilización de área de rotoplas que alimenta de agua a los servicios sanitarios.



FOTO 4: COLOCACIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA TECHO DE LAMINA TROQUELADA EN DOS AULAS DEL MÓDULO I.



FOTO 5: INSTALACIÓN ELECTRICA EN AULAS DE CLASES DEL MÓDULO I.




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TIPO TEJA POR LAMINA TROQUELADA EN AULA DE CLASES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEB de los Educadores  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  