

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PIE DE LA CUESTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIE DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0739-43	FECHA:	2/05/2024



Foto 1: Parte del área donde se agrega altura al muro perimetral, requiere, repello y cernido.



Foto 2: instalación de dos unidades de iluminación en dos salones de clase.



Foto 3: Área donde se instala un canal y tubería para conducción de agua pluvial.



Foto 4: Mantenimiento a portón y sustitución de chapa.



Foto 5: Pintura del muro perimetral (principal) ambos lados, se rotulará con el nombre del centro educativo.



Foto 6: Mantenimiento a soporte concreto sobre el portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PIE DE LA CUESTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIE DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0739-43	FECHA:	02/05/2024




Foto 7: Parte del área donde se le da mantenimiento a las puertas.




Foto 8: Parte del área donde se le agrega altura al muro perimetral, así como repello y cernido.



Foto 9: Cambio de plancha de estufa, colocación de azulejo, resanado de paredes y colocación de piso antideslizante.



Foto 10: Parte del área donde se le brinda mantenimiento a las puertas.




Foto 11: Parte del área donde se le brinda mantenimiento a la estructura de balcones.



Foto 12: Parte del área donde se pintan muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF   Firma y Sello Director Centro Educativo Público  