

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PIE DE LA CUESTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIE DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0739-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 1: Parte del área donde se le agregó altura al muro perimetral, así como también repello y cernido.



Foto 2: Salón donde se agregó una de las dos unidades de iluminación.



Foto 3: Área donde se instaló canal y tubería para conducción de agua pluvial.



Foto 4: Portón que se le brindó mantenimiento, sustitución de chapa y soporte de concreto finalizado.



Foto 5: Pintura del muro perimetral (principal) interior, con su zócalo.



Foto 6: Muro perimetral (principal) frente, rotulado con su respectivo zócalo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PIE DE LA CUESTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIE DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0739-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 7: Parte del área donde se le brindó mantenimiento a las puertas.



Foto 8: Parte del área donde se le agregó repello y cernido.



Foto 9: Cambio de plancha de estufa, colocación de azulejo, resanado de paredes y colocación de piso antideslizante.



Foto 10: Parte del área donde se le brindó mantenimiento a las puertas.



Foto 11: Parte del área donde se le brindó mantenimiento a la estructura de balcones, pintura de puertas y pintura de muros exteriores.



Foto 12: Parte del área donde se pintaron muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  