

HOJA 1 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO PELÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0926-43	FECHA:	2/11/2024 AL 26/11/2024




Foto 1: Reparación de Paredes con Suministro y Aplicación de Pintura Latex para AULA PURA.




Foto 2: Reparación de Paredes con Suministro y Aplicación de Pintura Latex para AULA PURA.



Foto 3: Desmontaje de Balcones tipo FIS en Mal Estado y Puertas en Mal Estado.



Foto 4: Sustitución de Balcones Metalcos para AULA PURA.



Foto 5: Reparación de Cubierta de Techo. Debe Removerse la Lámina de Asbesto cemento para darle Mantenimiento a la Estructura Existente y Luego Sustituir Lámina Troquelada C26 Legítima. Retiro y Sustitución de Puerta y Balcones. Suministro de Pintura Latex. (VISTA ISOMETRICA POSTERIOR AULA PURA).



Foto 6: Reparación de Cubierta de Techo. Debe Removerse la Lámina de Asbesto cemento para darle Mantenimiento a la Estructura Existente y Luego Sustituir Lámina Troquelada C26 Legítima. Retiro y Sustitución de Puerta y Balcones. Suministro de Pintura Latex. (VISTA ISOMETRICA POSTERIOR AULA PURA).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

HOJA 2 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO PELÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0926-43	FECHA:	2/11/2024 AL 26/11/2024



Foto 7: Reparación de Cubierta de Techo. Debe Removerse la Lámina de Aasbeato cemento para darle Mantenimiento a la Estructura Existente y Luego Sustituir Lámina Troquelada C26 Legítima. Retiro y Sustitución de Puerta y Balcones. Suministro de Pintura Latex. (VISTA ISOMETRICA POSTERIOR AULA PURA).



Foto 8: Trabajo de Herrería en Talleres de Balcones de Metal y Puertas de Metal, para trasladar a EORM. ALDEA CERRO PELÓN.



Foto 9: Aplicación de Pintura Anticorrosiva en Talleres para trasladarlos hacia EORM. ALDEA CERRO PELÓN.



Foto 10: Retiro de Lámina en Pesimo Estado. De AULA PURA y de SERVICIOS SANITARIOS DE LETRINA TRADICIONAL DE HOYO SECO.



Foto 11: Verificación de Avance conjuntamente entre Director de EORM. ALDEA CERRO PELÓN y Proveedor MODULO DE SERVICIO SANITARIO CON LETRINA DE HOYO SECO.



Foto 12: Verificación de Avance conjuntamente entre Director de EORM. ALDEA CERRO PELÓN y Proveedor AULA PURA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sarbelio Pérez P. Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPR
EDUCATIVO



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

