

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO PELÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0926-43	FECHA:	26/11/2024




Foto 1: Finalizada la Reparación de Cubierta de Techo de AULA PURA. Debe Removerse la Lámina de Asbesto cemento para darle Mantenimiento a la Estructura Existente y Luego Sustituir Lámina Troquelada C26 Legítima. Retiro y Sustitución de Puerta y Balcones. Suministro de Pintura Latex.




Foto 2: Finalizada la Reparación de Cubierta de Techo de AULA PURA. Debe Removerse la Lámina de Asbesto cemento para darle Mantenimiento a la Estructura Existente y Luego Sustituir Lámina Troquelada C26 Legítima. Retiro y Sustitución de Puerta y Balcones. Suministro de Pintura Latex.




Foto 3: Finalizada la Reparación de Cubierta de Techo de AULA PURA. Debe Removerse la Lámina de Asbesto cemento para darle Mantenimiento a la Estructura Existente y Luego Sustituir Lámina Troquelada C26 Legítima. Retiro y Sustitución de Puerta y Balcones. Suministro de Pintura Latex.




Foto 4: Reparación de Cubierta de Techo de AULA. Debe Removerse la Lámina Perfil 10 o de Asbesto cemento para darle Mantenimiento a la Estructura Existente y Luego Sustituir Lámina Troquelada C26 Legítima. Fijación de Canales Metálicos y BAP.




Foto 5: Finalizada la Reparación de Cubierta de Techo. Debe Removerse la Lámina de Asbesto cemento para darle Mantenimiento a la Estructura Existente y Luego Sustituir Lámina Troquelada C26 Legítima. Retiro y Sustitución de Puerta y Balcones. Suministro de Pintura Latex. (VISTA ISOMETRICA POSTERIOR AULA PURA).






Foto 6: Finalizada el Retiro y Sustitución de Balcones Metálicos de AULA PURA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

HOJA 2 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO PELÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0926-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 7: Finalizada el Retiro y Sustitución de Puerta Metálica de AULA PURA.



Foto 8: Finalizadas las Actividades de Remozamiento, (VISTA PANORAMICA POSTERIOR DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CERRO PELÓN, ZACAPA, ZACAPA. (AULA PURA Y SERVICIOS SANITARIOS (LETRINAS)) Requiere Inversión.



Foto 9: Reparación De Taza Prefabricada de Concreto para Letrina de Hoyo Seco (2 Unidades).



Foto 10: Reparación de Cubierta de Techo de SERVICIO SANITARIOS(LETRINAS). Debe Removerse la Lámina de Asbesto cemento para darle Mantenimiento a la Estructura Existente y Luego Sustituir Lámina Troquelada C26 Legítima. Retiro y Sustitución de Puertas de Metal. Suministro de Pintura Latex + AULA PURA AL FONDO.



Foto 11: Finalizada la Reparación de Cubierta de Techo de SERVICIO SANITARIOS(LETRINAS). Debe Removerse la Lámina de Asbesto cemento para darle Mantenimiento a la Estructura Existente y Luego Sustituir Lámina Troquelada C26 Legítima. Retiro y Sustitución de Puertas de Metal. Suministro de Pintura Latex.



Foto 12: Finalizada la Reparación de Cubierta de Techo de SERVICIO SANITARIOS(LETRINAS). Debe Removerse la Lámina de Asbesto cemento para darle Mantenimiento a la Estructura Existente y Luego Sustituir Lámina Troquelada C26 Legítima. Retiro y Sustitución de Puertas de Metal. Suministro de Pintura Latex.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la UPP:

Firma y Sello Director Centro Educativo Puro:

