

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Estanzuela
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cecilia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0008-43	FECHA:	24 de Mayo del 2024



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION E INSTALACION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN MODULO DE AULAS




FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE ESCENARIO



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE COCINA



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PUERTAS DE SERVIVIO SANITARIO, SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE BAÑOS



FOTOGRAFIA: INSTALACION DE CANAL DE METAL EN MODULO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Estanzuela
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cecilia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0008-43	FECHA:	24 de Mayo del 2024



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE COCINA



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO, SUSTITUCION DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIO EN MODULO DE BAÑO



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION E INSTALACION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN MODULO DE AULAS




FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Estanzuela
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cecilia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0008-43	FECHA:	24 de Mayo del 2024



Fotografía: Mantenimiento de zocaló infectado + resanado y colocación de zocaló de cerámico




Fotografía: Reparación cableado sistema eléctrico (plafoneras, bombillas tipo led, interruptores, tomacorrientes, tubo ducto eléctrico)



Fotografía: Reparación cableado sistema eléctrico (plafoneras, bombillas tipo led, interruptores, tomacorrientes, tubo ducto eléctrico)



Fotografía: Reparación cableado sistema eléctrico (plafoneras, bombillas tipo led, interruptores, tomacorrientes, tubo ducto eléctrico)







Fotografía: Reparación de filtración entre lamina y pared



Fotografía: Reparación de filtración entre lamina y pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Estanzuela
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cecilia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0008-43	FECHA:	24 de Mayo del 2024



Fotografía: Reparacion de filtracion entre lamina y pared



Fotografía: Reparacion de filtracion entre lamina y pared



Fotografía: Reparacion de filtracion entre lamina y pared



Fotografía: suministro e instalacion de rejas para vano en mojinete



Fotografía: Reparacion de filtracion entre lamina y pared



Fotografía: Reparacion de filtracion entre lamina y pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0008-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Desmontaje y cambio de lamina existente con canal metalico



Foto 2: Demolicion de muro para ampliacion de aula.



Foto 3: Area de muros divisorios para aula.



Foto 4: Apertura de vano en mojinete, con instalacion de ventana en una y en otra reja metalica .



Foto 5: Instalacion de azulejo en paredes de baños.




Foto 6: Cambio de puertas de madera a PVC en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Estanzuela
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cecilia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0008-43	FECHA:	24 de Mayo del 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OGP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

